

Autohaus Graffe R. Graffe
 An den Nahewiesen 11 55450 Langenlonsheim

Ziegermann
Q7

Kunden-Nr. :	Auftrags-Nr. :
Tel.(privat) :	Kennzeichen :
Tel.(geschäftl.) :	FIN :
	Kilometerstand :
	Erstzulassung :
	Monteur :
	Telefon : 06704/2515
	Fax : 06704/2445

AUDI,Q7 [4LB], Q7 3.0 TDI, Diesel, 3.0, 171.0kw, 08/2006 - 05/2008, BUG

Systemübersicht

13.04.18 16:33

1. Suchergebnis

16:33

Systemname	Fehleranzahl	
Motorsteuerung	Fehler	
Getriebesteuerung	OK	
Bremsensteuergerät	Fehler	
Zugangs-/Wegfahrsperr	Fehler	
Anzeige-/Bedieneinheit	Fehler	
Mediaplayer 1	Fehler	
Navigationssystem	Fehler	
Soundsystem	Fehler	
Audio	Fehler	
Telefon	Fehler	
Heizung/Klima	Fehler	
Stand-/Zusatzheizung	Fehler	
Zentralelektronik	Fehler	
Zentralelektronik 2	Fehler	
Airbag	Fehler	
Lenksäulen-Schaltergruppe	Fehler	
Türsteuergerät Fahrerseite	Fehler	
Türsteuergerät Beifahrers.	OK	
Türsteuergerät hi. links	OK	
Anhänger-Steuergerät	OK	
Innenraumbelichtung	OK	
Türsteuergerät hi. rechts	Fehler	
Kombiinstrument	Fehler	
Gateway	Fehler	
Zentralmodul Komfort	Fehler	
LWR	Fehler	
Batteriemanagement	Fehler	

Park-Distanz-Kontrolle	Fehler	
------------------------	--------	--

Diesel EDC 16CP34

13.04.18 16:34

1. Fehlerspeicher Fehleranzahl: 5

16:34

P161B	Glühkerze Zylinder 2	Unterbrechung
P161E	Glühkerze Zylinder 5	Unterbrechung
P161F	Glühkerze Zylinder 6	Unterbrechung
P242F	Dieselpartikelfilter (Bank 1)	Filter überladen
P1569	Fahrgeschwindigkeitsregelung-Bedienteil	Signal unplausibel

ESP Teves Mk25 Var.2

13.04.18 16:35

1. Fehlerspeicher Fehleranzahl: 2

16:35

029C	Spannungsversorgung	Minimalwert unterschritten
0722	Lenkwinkelsensor	Spannungsversorgung außer Bereich

Zugangs-/Wegfahrsperr 3.1

13.04.18 16:36

1. Fehlerspeicher Fehleranzahl: 2

16:36

0214	Spannungsversorgung	Minimalwert unterschritten
01BE	Spannungsversorgung	Unterspannung

Systemübersicht

13.04.18 16:36

1. Fehlerspeicher Fehleranzahl: 2

16:37

0214	Spannungsversorgung	Minimalwert unterschritten
0292	Bedien- und Anzeigeeinheit	Signal unplausibel

2. Fehlerspeicher Fehleranzahl: 2

16:37

01BE	Spannungsversorgung	Unterspannung
0214	Spannungsversorgung	Minimalwert unterschritten

3. Fehlerspeicher Fehleranzahl: 2

16:38

01BE	Spannungsversorgung	Unterspannung
0B6F	DVD-Laufwerk Lesefehler	

4. Fehlerspeicher Fehleranzahl: 11

16:39

0366	Tieftonlautsprecher vorne links	Unterbrechung
09FF	Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	Unterbrechung
01A4	Mitteltonlautsprecher vorne rechts	Unterbrechung
0367	Tieftonlautsprecher vorne rechts	Unterbrechung
01A3	Mitteltonlautsprecher vorne links	Unterbrechung
08C6	Lautsprecher Mitte	Unterbrechung
09FE	Mitteltieftonlautsprecher hinten links	Unterbrechung
01BE	Spannungsversorgung	Unterspannung
082F	Steuergerät gesperrt	
0214	Spannungsversorgung	Minimalwert unterschritten
082F	Steuergerät gesperrt	Signal unplausibel

Audio 3.1

13.04.18 16:39

1. Fehlerspeicher Fehleranzahl: 2

16:39

0214	Spannungsversorgung	Minimalwert unterschritten
------	---------------------	----------------------------

01BE	Spannungsversorgung	Unterspannung
------	---------------------	---------------

Telefon 3.1

13.04.18 16:40

1. FehlerspeicherFehleranzahl: 2

16:40

0214	Spannungsversorgung	Minimalwert unterschritten
01BE	Spannungsversorgung	Unterspannung

Systemübersicht

13.04.18 16:40

1. FehlerspeicherFehleranzahl: 3

16:40

0333	Hochdrucksensor	Minimalwert unterschritten
01BE	Spannungsversorgung	Unterspannung
082F	Steuergerät gesperrt	

Stand-/Zusatzheizung 3.0

13.04.18 16:41

1. FehlerspeicherFehleranzahl: 1

16:41

0532	Zentralelektronik-Türensteuerung	Kein Signal
------	----------------------------------	-------------

Zentralelektronik ZE 3.1

13.04.18 16:41

1. FehlerspeicherFehleranzahl: 4

16:41

0951	SpannungsversorgungRegen/ Lichtsensord	Minimalwert unterschritten
05DA	Standlicht vorne rechts	Unterbrechung
01BE	Spannungsversorgung	Unterspannung
0214	Spannungsversorgung	Minimalwert unterschritten

Zentralelektronik II 3.1

13.04.18 16:42

1. FehlerspeicherFehleranzahl: 2

16:44

0214	Spannungsversorgung	Minimalwert unterschritten
01BE	Spannungsversorgung	Unterspannung

Systemübersicht

13.04.18 16:44

1. FehlerspeicherFehleranzahl: 2

16:45

0214	Spannungsversorgung	Minimalwert unterschritten
082F	Steuergerät gesperrt	

Lenksäulen-Schaltergr. 3.1

13.04.18 16:45

1. FehlerspeicherFehleranzahl: 3

16:45

01BE	Spannungsversorgung	Unterspannung
0214	Spannungsversorgung	Minimalwert unterschritten
0818	Batteriemanagement-Steuergerät	Kein Signal

Türsteuergerät FS 3.1

13.04.18 16:46

1. FehlerspeicherFehleranzahl: 1

16:46

0214	Spannungsversorgung	Minimalwert unterschritten
------	---------------------	----------------------------

2. FehlerspeicherFehleranzahl: 1

16:50

0214	Spannungsversorgung	Minimalwert unterschritten
------	---------------------	----------------------------

Türsteuergerät HR 3.1

13.04.18 16:50

1. FehlerspeicherFehleranzahl: 1

16:52

084B	Ausstiegsluchte	Elektrischer Fehler im Stromkreis
------	-----------------	-----------------------------------

Systemübersicht

13.04.18 16:52

1. FehlerspeicherFehleranzahl: 1

16:52

0214	Spannungsversorgung	Minimalwert unterschritten
------	---------------------	----------------------------

Gateway 3.1

13.04.18 16:53

1. FehlerspeicherFehleranzahl: 1

16:53

0B3A	Zentralelektronik 2-Steuergerät	Kein Signal
------	---------------------------------	-------------

Systemübersicht

13.04.18 16:53

1. FehlerspeicherFehleranzahl: 4

16:53

0B8D	Heckklappen-Leuchte rechts	Unterbrechung/Masseschluss
0B8C	Heckklappen-Leuchte links	Unterbrechung/Masseschluss
0C01	Heckklappen-VerriegelungsschalterPosition vollständig geschlossen	Signal unplausibel
0B3A	Zentralelektronik 2-Steuergerät	Kein Signal

Dynamische ALWR 1.0

13.04.18 16:54

1. FehlerspeicherFehleranzahl: 1

16:54

01BE	Spannungsversorgung	Unterspannung
------	---------------------	---------------

Systemübersicht

13.04.18 16:54

1. FehlerspeicherFehleranzahl: 4

16:54

0B8D	Heckklappen-Leuchte rechts	Unterbrechung/Masseschluss
0B8C	Heckklappen-Leuchte links	Unterbrechung/Masseschluss
0C01	Heckklappen-VerriegelungsschalterPosition vollständig geschlossen	Signal unplausibel
0B3A	Zentralelektronik 2-Steuergerät	Kein Signal

Batteriemanagement 3.1

13.04.18 16:55

1. FehlerspeicherFehleranzahl: 1

16:55

0BE1	Energiemanagement aktiv	
------	-------------------------	--

Park-Distanz-Kontrolle 3.1

13.04.18 16:56

1. FehlerspeicherFehleranzahl: 2

16:56

01BE	Spannungsversorgung	Unterspannung
065B	Abstandssensor vorne rechts Mitte	Kein Signal